


# ÁLLAPOTLAP

- műszaki -

Gyártó: Audi	Típus: A4 2.0
Kilométeróra állása: 282 334 km,	Forgalmi rendszám: PSZ-454
Alvázszám: WAUZZZ8E05A421796	Motorszám: ALT (motorkód)
Jármű tulajdonjoga:	<u>magán</u> céges
Jármű fajtája:	<u>személygépjármű</u> tehergépjármű
Ajtók száma:	<u>5 ajtó</u> 4 ajtó 3 ajtó
Kivitel:	lépcsőshátú ferdehátú <u>kombi</u> coupe cabrio platós furgon szimplakabin duplakabin; egyéb: _____
Szállítható személyek száma: 5 fő	Hengerűrtartalom: 1984 cm <sup>3</sup> Teljesítmény: 96 kW vagy 130 LE
Üzemanyag:	benzin diesel <u>benzin/gáz</u> elektromos hybrid tiszta gáz üzem egyéb:
Gyártási év: 2004	Első forgalomba helyezés: 2005. 06. 08.
Első magyarországi forgalomba helyezés: 2018. 03. 08.	
Sebességváltó fajtája:	<u>mechanikus</u> automata egyéb: fokozatok száma: 5 +R
Műszaki vizsga érvényessége: 2020. 09. 12.	
A jármű állapota:	újszerű <u>megkímélt</u> korának megfelelő nem megfelelő
Gumiabroncsok állapota:	bal első: mintamélység: 3 mm; félrekopás: van <u>nincs</u> bal hátsó: mintamélység: 4 mm; félrekopás: van <u>nincs</u> jobb első: mintamélység: 3 mm; félrekopás: van <u>nincs</u> jobb hátsó: mintamélység: 6 mm; félrekopás: van <u>nincs</u>
Tengelykapcsoló állapota:	megfelelő, magasan fog, de nem csúszik
Motorolaj szint: kb. fél	



# ÁLLAPOTLAP

- műszaki -

## Fékek állapota:

Első fék:

**betétek:** megfelelő

**kopóréteg vastagság:** kb. 5 mm

**tárcsa:** megfelelő

**rendellenes kopás:** nincs

Hátsó fék:

**betétek:** újszerű

**kopóréteg vastagság:** kb. 10 mm

**tárcsa:** újszerű

**rendellenes kopás:** nincs

Fékolaj szint:

megfelelő

alacsony

Hűtőfolyadék szint:

megfelelő

alacsony

**fagyáspont:** – 38 °C

első futómű:

megfelelő

felújítást igényel, alkatrész neve:

állapotának leírása: Lengőkarok, lengéscsillapítók újszerűek, külső kormánygömbfej újszerű, féltengely gumiharang újszerű, axiálcukló gumiharang újszerű, rugók megfelelőek, axiálcuklók: még megfelelőek.

hátsó futómű:

megfelelő


felújítást igényel, alkatrész neve:

állapotának leírása: Lengőkarok, lengéscsillapítók, rugók megfelelőek

---

# ÁLLAPOTLAP

rétegvastagság mérés -



# ÁLLAPOTLAP

## - felszereltség -

### Műszaki felszereltség

- fedélzeti komputer
- fűthető tükör
- immobiliser
- indításgátló
- tempomat
- ~~napfénytető~~
- vonóhorog
- könnyűfém felni
- ~~összkerékajítás~~

### Kényelmi felszereltség

- elektromos ablak elől
- elektromos ablak hátul
- elektromos tükör
- állítható kormány
- szervokormány
- ~~fűthető ülés~~
- ~~bőr belső~~
- ~~plüss kárpit~~
- ülésmagasság állítás
- középső kartámasz elől
- középső kartámasz hátul
- ~~fűthető szélvédő~~
- vezető oldali deréktámasz
- ~~húthető kesztyűtartó~~
- ~~állófűtés~~
- multi funkciós kormánykerék
- központi zár
- ~~állítható hátsó ülések~~
- esőérzékelős ablaktörlő
- fényre sötétedő belső tükör
- automatikus fényszóró kapcsolás

### Biztonsági felszereltség

- ABS (blokkolásgátló)
- ASR (kipörgés gátló)
- ESP (menet stabilizáló)
- fékasszisztens EBD/EBV (elektromos fékerő elosztó)
- vezetőoldali légszák
- utas oldali légszák
- oldal légszák
- ~~hátsó oldal légszák~~
- függőnylégszák
- ~~térd légszák~~
- esőszenzor
- ~~rablás gátló~~
- indításgátló
- ~~sebességváltó zár~~
- ~~xenon fényszóró~~
- riasztó
- ~~tolatókamera~~
- tolatóradar
- ~~kanyarkövető fényszóró~~

### Multimédia

- ~~rádiós magnó~~
- CD-s autórádió
- MP3 lejátszás
- USB csatlakozó
- AUX csatlakozó
- erősítő
- CD tár
- TV
- ~~erősítő kimenet~~
- ~~GPS (navigáció)~~
- ~~távírányító~~
- ~~Iphone/Ipod csatlakozó~~
- ~~tetőmonitor~~
- ~~fejtámla monitor~~

Vizsgálat ideje 2019. 02. 08.